# Burghagler Ried

## Seewiesen




## Seewiesen




**Hinweis:**

Die mittleren Geländehöhen liegen rund 20 cm über der dargestellten Böschungsoberkante des Grabens.
Der dargestellte Überstau tritt daher nur unmittelbar am Grabenrand im Bereich der Sackungsmulde des eingestauten Grabens auf.

**Legende**

- Spundwandwehr, nicht steuerbar
- Stauklappenwehr, steuerbar
- Geländeabtrag (Grabenräumung)
- Grabenverfüllung
- Stauziel
- Böschungsoberkante links
- Böschungsoberkante rechts
- Grabensohle Planung
- Grabensohle Bestand

**Teilnehmergemeinschaft (TG)**
**Dattenhausen II (VKZ 399080)**

| | |
|---|---|
| Projekt | **Wiedervernässung Seewiesen (MKZ 522 015) -Entwurfsplanung-** |
| Plan | **Längsprofile Graben 2.2/2.0 und Graben 2.1** |

Auftraggeber: Teilnehmergemeinschaft (TG) Dattenhausen II

Plan-Nr.: **2**

| | Datum | Zeichen |
|---|---|---|
| bearb.: | 14.12.2016 | ka, schu |
| gez.: | 14.12.2016 | schu |
| gepr.: | | ka, schu |

**Maßstab siehe Plan**


Ingenieurbüro DR. KAPFER
Dipl.-Ing. agr. Dr. Alois Kapfer
Gartenstr. 3, 78532 Tuttlingen
Tel. 07461 / 94880
Fax. 07461 / 94888
E-mail: info@dr-kapfer.de


Ingenieurbüro
14.12.2016
Datum

Unterschrift

Projekt Nr.: 602_23

0,88/0,4

LP_20_22_21_Plan_2_1_v2016.vwx